



รายงานการทำงาน

งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารจอดรถ อาคารบุญมิตร

No.1 : ภาพหลังจากติดตั้งระบบกันซึมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

No.2 : ภาพแสดงการทำงานน้ำยารองพื้น (Primer) หลังจากเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว

No.3 : ภาพแสดงติดเทปกาวป้องกันสิ่งจากรก่อนลงน้ำยา

No.4 : ภาพแสดงการทำงานน้ำยาชั้นขอบผนัง

No.5 : ภาพแสดงการลงน้ำยาชั้น Basecoat

No.6 : ภาพแสดงการลงน้ำยาชั้น Intermediate

No.7 : ภาพแสดงการลงน้ำยาชั้น Topcoat